



INFORMACIÓN GENERAL

Es un solvente formulado para utilizarse exclusivamente con el Etching Primer 5100, el ácido contenido en su formulación le ayuda a proporcionar la máxima adherencia, ya que a la vez que activa a la resina sensibiliza el sustrato metálico consiguiendo el máximo anclaje posible.



1 COMPONENTES

- Etching Primer 5100.



2 RELACIÓN DE MEZCLA (1:1)

- Reducir el Etching Primer 5100 en una relación 1:1, es decir 1 parte de primer por 1 de Activador para Etching Primer.



3 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Consulte la hoja técnica del Etching Primer 5100.0



4 ACABADOS

- Consulte la hoja técnica del Etching Primer 5100.0



5 NOTAS TÉCNICAS

- Consulte la hoja técnica del Etching Primer 5100.0



6 SUSTRATOS

- Consulte la hoja técnica del Etching Primer 5100.0



7 APLICACIÓN

- Consulte la hoja técnica del Etching Primer 5100.0



8 DATOS FÍSICOS

PROPIEDADES	UNIDADES	MÍNIMO	MÁXIMO
Densidad @ 25°C	g/mL	0.82	0.86

Confirme el cumplimiento con las reglas estatales y locales de calidad del aire antes de utilizar. Los datos de esta hoja representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor principal en el desempeño del producto, esta información debería servir solo como guía general. Valspar Mexicana, S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad ni obligación por el uso de esta información. **A MENOS QUE VALSPAR MEXICANA, SA. DE C.V. ACUERDE LO CONTRARIO POR ESCRITO, VALSPAR MEXICANA, S.A. DE C.V. NO REALIZA NINGUNA GARANTÍA, EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, Y RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD PARA UN USO EN PARTICULAR O LA LIBERTAD DE LA VIOLACIÓN DE PATENTE. VALSPAR MEXICA, S.A. DE C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL NI CONSECUENTE.** Su único recurso para cualquier defecto en este producto es el reemplazo del producto defectuoso o un reembolso de su precio de compra, según nuestro criterio.